

第II部 長崎豪雨災害調査報告



川平の土石流（7月26日撮影）

（太平技術開発K. K. 提供）

第II部 長崎豪雨災害調査報告

目 次

昭和57年7月長崎豪雨災害の概要と地質学的背景	鎌田 泰彦	17
長崎豪雨の降雨特性.....	荒生 公雄	25
過去にあった集中豪雨 ——堆積物に残された記録（瀬古地区及び浦上地区）	松岡 数充	32
長崎豪雨における浦上川，中島川の氾濫による堆積物	近藤 寛	36
土石流発生と降雨について （警戒避難についての1考察）	西村 利彌・高塚 辰司・橋本 明	41
昭和57年7月豪雨により大瀬戸町塚堂及び東浜に おいて発生した地すべり.....	藤本 睦	46
長崎豪雨による水道・廃棄物処理施設の被害及び復旧	大久保 利彦	53
1982年7月23日長崎災害に対する二，三の見解.....	松下 繁雄	57
豪雨防災教育の課題と展望.....	荒生 公雄・扇 要子	60